



Stivaggio a bordo nave



AIPERT - AIPAM "Predisposizione delle merci al trasporto"
Genova , 5 Maggio 2017



Imbarchi con gru di terra



AIPERT - AIPAM "Predisposizione delle merci al trasporto"
Genova , 5 Maggio 2017



Imbarchi con gru di terra



AIPERT - AIPAM "Predisposizione delle merci al trasporto"
Genova , 5 Maggio 2017



Imbarchi via mare



AIPERT - AIPAM "Predisposizione delle merci al trasporto"
Genova , 5 Maggio 2017



Movimentazioni con Portainer



AIPERT - AIPAM "Predisposizione delle merci al trasporto"
Genova , 5 Maggio 2017




Appoggi problematici



AIPERT - AIPAM "Predisposizione delle merci al trasporto"
Genova , 5 Maggio 2017



Difficoltà climatiche e operative



AIPERT - AIPAM "Predisposizione delle merci al trasporto"
Genova , 5 Maggio 2017




Posizionamento a Bordo



AIPERT - AIPAM "Predisposizione delle merci al trasporto"
Genova , 5 Maggio 2017




Posizionamento a Bordo



AIPERT - AIPAM "Predisposizione delle merci al trasporto"
Genova , 5 Maggio 2017



Posizionamento a bordo



AIPERT - AIPAM "Predisposizione delle merci al trasporto"
Genova , 5 Maggio 2017



Rizzaggio



AIPERT - AIPAM "Predisposizione delle merci al trasporto"
Genova , 5 Maggio 2017



Rizzaggio



AIPERT - AIPAM "Predisposizione delle merci al trasporto"
Genova , 5 Maggio 2017



CRITICITA'



Mancata segnalazione BARICENTRO

Mancata segnalazione PUNTI DI SOLLEVAMENTO

Mancata segnalazione del DOCKING PLAN

Errata segnalazione delle MISURE E DEL PESO

Mancata segnalazione di LIQUIDI A BORDO

Problema PUNTI DI RIZZAGGIO / BITTE